

HydroCheck-E

Test auf Wasserrückstände im Endoskopkanal

NEU



healthmark

HydroCheck-E weist bereits sehr geringe Mengen Wasser im Endoskopkanal nach. Endoskope müssen völlig trocken gelagert werden.

Anwendung

- Einfach zu handhabendes Test Kit
- Trocknungsnachweis von Endoskopkanälen
- Farbumschlag zu violett weist Wasserreste nach
- Nachweis ab 0,05 µl Wasser
- Sofortiges Ergebnis

Auswertung

Vorhandenes Wasser wird durch einen einfachen Test mit einem absorbierenden Prüfstäbchen und einer Farbreaktion nachgewiesen. Eine violette Verfärbung des Tests weist vorhandene Wasserrückstände nach.

Artikel-Nr.	Beschreibung	Kartoninhalt (Stück)
3FRIN555172	HydroCheck-E Ø 1,7 mm / Länge 2,3 m	6
3FRIN555173	HydroCheck-E Ø 2,8 mm / Länge 2,3 m	6
3FRIN555174	HydroCheck-E Ø 3,8 mm / Länge 2,3 m	6
3FRIN555175	HydroCheck-E Ø 5,0 mm / Länge 2,3 m	6